

# TECH industries ✨

## Guía de limpieza medidor de conductividad portable


**1** Retira la cubierta con suavidad para evitar dañar el equipo.



**2** Aplica una o dos gotas de limpiador para sonda de conductividad Bluelab y frota firmemente la sonda.



**3** Enjuaga con abundante agua frotando para eliminar todos los residuos de limpiador.



**PRO tip** Se debe formar una capa de agua uniforme sobre la sonda si se forman gotas irregulares debes repetir el lavado. (Pasos 2 y 3)

**4** Pon nuevamente la cubierta



**PRO tip** Limpia y calibra la sonda cada 30 días

Ya estás listo para iniciar el proceso de calibración, sigue nuestra guía paso a paso

growing & extraction solutions



@techindustries.co



@techindustries.co



www.TECH industries.co